


MOLE IN
DIAMANTE / CBN
PER AFFILATURA
SEGHE E COLTELLI



 **molemab**[®]
we shape your world

we shape your world



-  FORZA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE
-  SVILUPPO ATTRAVERSO DIALOGO
CON IL CLIENTE
-  ELEVATA FLESSIBILITÀ
-  SERVIZIO DI SUPPORTO AL CLIENTE

Indice

Chi siamo	2
Lavorazione seghe circolari	3
Maccina utensile	
Akemat	4-6
Reform	7
Göckl	7
Seghe circolari in HSS	8
Schmidt Tempo	8
Vollmer Biberach	9-12
Vollmer Dornhan	13-16
Walter	17-20
Weinig	21-22
Iseli	23-24

Benvenuto nel mondo delle
mole per affilatura di precisione



COLLABORA CON NOI

Siamo una competente azienda che produce mole diamantate e CBN con molti anni di esperienza nel settore.

Attraverso la stretta collaborazione con i nostri clienti, li aiutiamo ad essere più competitivi, con un aumento della produttività, know how tecnico e l'alta qualità dei nostri prodotti.

L'elevato grado di flessibilità, unito alla capacità di adattarsi alle richieste del cliente ed il nostro supporto tecnico, ci differenzia dai nostri concorrenti.

Suo molemab - Team

Lavorazione seghe circolari




Affilatura petto



Affilatura dorso




Affilatura fianchi



Akemat B

akemat

4B9-832




Forma	D	W	X	H	T
4B9-832	150	3	2	32	12

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4B9-832	D-W-X-H: 150-3-2-32	D54 R75 BW361 Y A

Akemat B

4V2-842




Forma	D	W	X	H	T
4V2-842	150	4	2	32	13

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-842	D-W-X-H: 150-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Akemat U6 R2

4V2-042




Forma	D	W	X	H	T
4V2-042	200	4	2	32	13

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-042	D-W-X-H: 200-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Akemat B

12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E
12V9-22°	150	3	3	32	12	10

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 150-3-3-32	D64 R125 BW361 Y A

Akemat U6 R2

12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E
12V9-22°	200	3	3	32	12	10

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 200-3-3-32	D64 R125 BW361 Y A

Akemat

1A8W



Forma	D	T	X	Y	L
1A8W	6.5	3	1.75	6	45
1A8W	6.5	6	1.75	6	48


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
1A8W	D-T-X-Y: 6.5-3-1.75-6	D64 R125 BW361 Y E

Akemat U, UR R2

akemat

14B1-757




Forma	D	U	X	H	T	J
14B1-757	127	5	7	32	8	100

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
14B1-757	D-W-X-H: 127-5-7-32	D126/46 R100/75 BW361 Y A/BW356 Y A

Akemat F

62B9-545
62B9-645




Forma	D	U	X	H	T	E
62B9-545	75	4	5	20	14	10
62B9-645	100	4	5	20	14	10

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
62B9-645	D-U-X-H: 100-4-5-20	D91 R75 BW356 Y A

Reform

6A2




Forma	D	W	X	H	T	E
6A2-066	200	6	6	75	31	13
6A2-060	200	6	10	75	35	13
6A2-086	200	8	6	75	31	13
6A2-B66	250	6	6	75	31	13
6A2-B60	250	6	10	75	35	13
6A2-B86	250	8	6	75	31	13

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
HM 6A2-066	D-W-X-H: 200-6-6-75	D76 R75 BW261 Y A
HSS 6A2-066	D-W-X-H: 200-6-6-75	B151 R75 BT966 Y A

Göckel

6A2




Forma	D	W	X	H	T	E
6A2-066	200	6	6	50	31	13
6A2-060	200	6	10	50	35	13
6A2-086	200	8	6	50	31	13
6A2-B66	250	6	6	50	31	13
6A2-B60	250	6	10	50	35	13
6A2-B86	250	8	6	50	31	13

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
HM 6A2-066	D-W-X-H: 200-6-6-50	D76 R75 BW261 Y A
HSS 6A2-066	D-W-X-H: 200-6-6-50	B151 R75 BT966 Y A

Standard

TS (H32)




Forma	D	U	X(=X1)	X2	H	T	J	R
TS (H32)	200	1.3	4	6	32	8	188	
TS (H32)	200	1.6	6	8	32	8	170	
TS (H32)	200	2	6	8	32	8	165	
TS (H32)	200	2.5	6	8	32	8	165	U/2
TS (H32)	200	3	6	10	32	8	160	
TS (H32)	200	3.5	8	12.5	32	8	160	
TS (H32)	200	4	8	12.5	32	8	155	

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
TS	D-U-X-H: 200-3-6-32	B107 AB35 E

Schmidt Tempo

TS (H20)



Forma	D	U	X(=X1)	X2	H	T	J	R
TS (H20)	150	1.3	4	6	20	20	138	
TS (H20)	150	1.6, 2, 2.5	6	8	20	20	120	
TS (H20)	150	3	6	10	20	20	115	
TS (H20)	150	3.5, 4	8	12.5	20	20	105	
TS (H20)	200	1.3	4	6	20	20	188	
TS (H20)	200	1.6	6	8	20	20	170	U/2
TS (H20)	200	2, 2.5	6	8	20	20	165	
TS (H20)	200	3	6	10	20	20	160	
TS (H20)	200	3.5	8	12.5	20	20	160	
TS (H20)	200	4	8	12.5	20	20	155	


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
TS	D-U-X-H: 200-3-6-20	B107 AB35 E

Vollmer Biberach



4V2-642




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-642	100	4	2	25	10	Unimat S

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-642	D-W-X-H: 100-4-2-25	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Biberach

4V2-742




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-742	125	4	2	32	12	CHC,CHCB,CHP,CE,CEP,CEN,CHM

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-742	D-W-X-H: 125-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Biberach

4V2-042



Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-042	200	4	2	32	13	CHD, Service Center


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-042	D-W-X-H: 200-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Biberach



12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E	Macchina
12V9-22°	125	3	3	32	12	8	CHC, CHCB, CHP, CE, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHT, CHHT, CNHB, CHTS, CX

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 125-3-3-32	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Biberach

12V9-22°



Forma	D	W	X	H	T	E	Macchina
12V9-22°	200	3	3	32	12	10	CHD, Service Center

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 200-3-3-32	D76 R125 BW361 Y A




Macchina - Vollmer Biberach

Vollmer Biberach



1A8W




Forma	D	T	X	Y	L
1A8W	6.5	3	1.75	6	45
1A8W	6.5	6	1.75	6	48

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
1A8W	D-T-X-Y: 6.5-3-1.75-6	D64 R125 BW361 Y E

Vollmer Biberach

6AV5-756
6AV5-750



Forma	D	W	X	H	T	Macchina
6AV5-756	125	5	6	32	20	CHC, CHP, CEP, CEN, CHM, CB, CC, CHHT, CHD, CX, Service Center
6AV5-750	125	5	10	32	24	Center


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
6AV5-750	D-W-X-H: 125-5-10-32	D126/46 R100/75 BW361 Y I/BW356 Y I

Vollmer Biberach



11B9-763




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
11B9-763	125	3	6.5	32	18	CC, CB, CE, CHC, CHO, CEP, CEN, CHM, CHT, CHTS, CHHT, CX

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
11B9-763	D-W-X-H: 125-3-6.5-32	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Biberach

60B9-645



Forma	D	U	X	H	T	Macchina
60B9-645	100	4	5	32	10	CC, CEF, CFL, CHAFT, CHFTE, CH, HF, CHTF, CHF, FS

Esempio d'ordine:


Forma	Dimensioni	Qualità
60B9-645	D-U-X-H: 100-4-5-32	D91 R75 BW361 Y A



Vollmer Dornhan



4V2-642




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-642	100	4	2	25	10	Unimat S

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-642	D-W-X-H: 100-4-2-25	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Dornhan

4V2-742



Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-742	125	4	2	32	12	CHC,CHCB,CHP,CE,CEP,CEN,CHM


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-742	D-W-X-H: 125-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Dornhan



4V2-942




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-942	175	4	2	50.8	12	DLA Alfa, Beta, Gamma

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-942	D-W-X-H: 175-4-2-50.8	D76 R125 BW361 Y A

Vollmer Dornhan

4A2



Forma	D	W	X	H	T	E
4A2	100	3	2	25	8	5.5
4A2	100	4	2	25	8	5.5

Esempio d'ordine:


Forma	Dimensioni	Qualità
4A2	D-W-X-H: 100-3-2-25	D64 R125 BW361 Y A



Vollmer Dornhan



12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E
12V9-22°	125	3	3	32	12	8

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 125-3-3-32	D64 R125 BW361 Y A

Vollmer Dornhan

4B9-632



Forma	D	W	X	H	T
4B9-632	100	3	1.8	25	8


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4B9-632	D-W-X-H: 100-3-1.8-25	D64 R125 BW361 Y A

Vollmer Dornhan



6AV5-656
6AV5-650




Forma	D	W	X	H	T	E
6AV5-656	100	5	6	25	20	8
6AV5-650	100	5	10	25	24	8

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
6AV5-650	D-W-X-H: 100-5-10-25	D126/46 R100/75 BW360 Y I/BW360 Y I

Vollmer Dornhan

62B9-545
62B9-645




Forma	D	U	X	H	T	E
62B9-545	75	4	5	20	14	10
62B9-645	100	4	5	20	14	10

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
62B9-645	D-U-X-H: 100-4-5-20	D91 R75 BW356 Y A

Walter

12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E	Macchina
12V9-22°	150	3	3	32	12	8	NC2, NC3, NC4

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 150-3-3-32	D64 R125 BW361 Y A

Walter

12V9-22°




Forma	D	W	X	H	T	E	Macchina
12V9-22°	200	3	3	32	12	10	CNC5

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
12V9-22°	D-W-X-H: 200-3-3-32	D64 R125 BW361 Y A

Walter

4B9-832




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4B9-832	150	3	2	32	12	NC2, NC3, NC4

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4B9-832	D-W-X-H: 150-3-2-32	D64 R125 BW361 Y A

Walter

4V2-842
4V2-S42




Forma	D	W	X	H	T	E	Macchina
4V2-842	150	4	2	32	13	11	NC2, NC3, NC4
4V2-S42	160	4	2	32	13	11	NC3, C5

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-842	D-W-X-H: 150-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Walter

4V2-042




Forma	D	W	X	H	T	Macchina
4V2-042	200	4	2	32	13	CNC5

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4V2-042	D-W-X-H: 200-4-2-32	D76 R125 BW361 Y A

Walter

1A8W




Forma	D	T	X	Y	L
1A8W	6.5	3	1.75	6	45
1A8W	6.5	6	1.75	6	48

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
1A8W	D-T-X-Y: 6.5-3-1.75-6	D64 R125 BW361 Y E

Walter

14B1-858
14B1-058




Forma	D	U	X	H	T	J	Macchina
14B1-858	150	5	8	32	10	125	NC3, NC4, CNC5, C5
14B1-058	200	5	8	32	10	175	CNC 5

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
14B1-858	D-U-X-H: 150-5-8-32	D126/46 R100/75 BW360 Y I/BW360 Y I

Walter

62B9-545
62B9-645




Forma	D	U	X	H	T	E
62B9-545	75	4	5	20	14	10
62B9-645	100	4	5	20	14	10

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
62B9-645	D-U-X-H: 100-4-5-20	D91 R75 BW356 Y A

Weinig

14F1-025
14F1-035
14F1-046




Forma	D	U	X	H	T	R	J
14F1-025	200	2	5	60	5	U/2	145
14F1-035	200	3	5	60	5	U/2	145
14F1-046	200	4	6	60	5	U/2	145

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
14F1-025	D-U-X-H: 200-2-5-60	D91 RB76 A

Weinig

14A1-025
14A1-035




Forma	D	U	X	H	T	J
14A1-025	200	2	5	60	5	145
14A1-035	200	3	5	60	5	145

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
14A1-025	D-U-X-H: 200-2-5-60	D91 R100 BW185 N A

Weinig

4A2-823




Forma	D	W	X	H	T
4A2-823	150	2	3.3	20	17

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
4A2-823	D-W-X-H: 150-2-3.3-20	D91 R100 BW185 N A

Weinig

6A2-734



Forma	D	W	X	H	T	E
6A2-734	125	3	4	20	18	11


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
6A2-734	D-W-X-H: 125-3-4-20	D76 R75 BW351 Y A

Iseli



1CH1




Forma	D	T	X	H
1CH1	200	10.5	6	20
1CH1	200	10.5	6	25
1CH1	200	10.5	6	32
1CH1	250	10.5	6	20
1CH1	250	10.5	6	25
1CH1	250	10.5	6	32

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
1CH1	D-T-X-H: 200-10.5-6-25	B151 R100 BT371 Y A

Iseli

3CH1



Forma	D	U	X	H	T	J
3CH1	200	6	6	20	11	140
3CH1	200	6	6	25	11	140
3CH1	200	6	6	32	11	140
3CH1	250	6	6	20	11	190
3CH1	250	6	6	25	11	190
3CH1	250	6	6	32	11	190


Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
3CH1	D-U-X-H: 200-6-6-25	B151 R100 BT371 Y A

Iseli



3V1-40°




Forma	D	U	X	H	T	J
3V1-40°	200	6	5	25	9	140

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
3V1-40°	D-U-X-H: 200-6-5-25	D91 P100 BW351 Y A

Iseli

6A9



Forma	D	U	X	H	T	E	K
6A9	100	7	3	20	30	10	82
6A9	100	10	3	20	30	10	82

Esempio d'ordine:

Forma	Dimensioni	Qualità
6A9	D-U-X-H: 100-7-3-20	B151 R75 BT956 Y A

le nostre mole sono usate con
successo in tutto il mondo nei
seguenti settori.



Ramo industriale

Aeronautica
Aerospaziale
Automobile
Ferroviario
Motori
Navale

Lavorazioni meccaniche
Costruzione macchine utensili

Minerario
Petroliero

Carta
Sanitario





we shape your world

il mondo molemab
www.molemab.at

SITI PRODUTTIVI

molemab SpA
via Provinciale 10
25050 Ome (Brescia)
ITALIA
tel +39 030 6859888
fax +39 030 652010
molemab@molemab.com

Macclodio facility
via XXV aprile 15
25030 Macclodio (Brescia)

molemab Inotech
Schleifmittelindustrie GmbH
Hauptstrasse 17
9314 Launsdorf
AUSTRIA
tel +43 4213 4120
fax +43 4213 4120 - 20
office@molemab.at

molemab USA Corp.
150 Kendall Point Drive
Oswego Illinois 60543
USA
tel +1 800 962 2226
sales@molemab.com

FILIALI COMMERCIALI

molemab super-abrasifs France Sas
2, rue A. Fresnel (Parc d'activité Le Fresnel I)
69680 Chassieu
FRANCIA
tel +33 (0)4 72 21 82 39
fax +33 (0)4 72 50 58 11
superabrasifs@molemab.com

molemab Iberica SLU
Poligono Industrial Sur (CC/Les Forques, 13-15)
08754 El Papiol (Barcelona)
SPAGNA
tel +34 93 67 30 562
fax +34 93 67 30 563
molemab@molemab.es

molemab GmbH
Maria-Merian-Str. 10
85521 Ottobrunn
GERMANIA
tel +49 89 6328620 0
fax +49 89 6328620 20
molemabgermany@molemab.com

molemab Abrasives Ungheria kft
Váci Utca 81. IV.em
1056 Budapest
UNGHERIA
tel +36 70-524-23-14
molemabhungary@molemab.com

molemab Canada
2141 rue Nobel, Suite 104
J3E1Z9 Sainte-Julie - QC
CANADA
tel +1 450 338 4241
fax +1 450 338 4291
sales@molemab.com

molemab USA Corp.
91 Carey Road
12804 Queensbury - NY
USA
tel +1 800 962 2226
fax +1 888 203 3876
sales@molemab.com

Primex Abrasives USA
91 Carey Road
12804 Queensbury - NY
USA
tel +1 800 333 0210 and +1 450 338 4353
fax +1 800 394 1732 and +1 450 338 4374
sales@primextools.com
www.primexabrasives.com

molemab México SA de CV
Acceso B 102-A numero 202
Zona Industrial Jurica
76100 Querétaro
MESSICO
tel +52 442 321 2799
molemab@molemab.mx

Office Poland
43-200 Pszczyna
ul. Bogedaina 5
POLONIA
tel +48 502 548 844
office.poland@molemab.com

Office China
Ledu building, Ledu road
Songjiang zone, Shanghai
CINA
tel +013917879667
office.china@molemab.com



www.molemab.com

